



**IIIa-09**  
 Vernässungen  
 in jüngerer Zeit vermehrt  
 zeitverzögert nach Starkregen  
 Strassenentwässerung?  
 Seit Neubau Umgehungsstrasse  
 westlich der Strasse

**IIIa-08**  
 Oberflächenabfluss  
 aus westlichem Gelände  
 Hochwasserschutzkonzept?

**IIIa-05**  
 Eingeschränkte  
 Hydraulik Eckbach?  
 Überflutung Westl.  
 Flächen

**IIIa-06**  
 Hollergraben  
 sporadisch wasserführendes Gewässer  
 verwachsen -  
 Sohlgefälle?  
 Anbindung vom Ort? Beschickung?

**IIIa-07**  
 Beindersheim  
 HW-Konzept?  
 Probleme bei Starkregen

**IIIa-04**  
 Vernässung  
 Sohlentiefe Altbach prüfen

**IIIa-10**  
 Schrakelbach  
 Problem beseitigt?  
 Beobachten

**IIIa-03**  
 Entwässerung der Autobahn  
 Hoher Grundwasserstand  
 Problematik mit Altbach-Einlauf-  
 Höhe

**IIIa-11**  
 Nachweidegraben in  
 Kontext mit Schrakelbach  
 Situation verbessert  
 Beobachten  
 unter Aspekt  
 Wohnbebauung

**IIIa-01**  
 Vernässung im Randbereich  
 Rückhaltebecken, Bindige Böden  
 Weg-Vernässung/ LW-Fläche  
 Vernässung  
 Sausenheimer Landgraben  
 Abgleich mit Planzustand  
 Unterhaltsproblematik?  
 Einleitsituation prüfen  
 Lokale Situation prüfen

**III-a12**  
 östlich Querung  
 Mahlastrasse  
 Belast/ Hydraulik  
 Geplante Fischtreppe  
 und HW-Problematik  
 prüfen

**IIIa-02**  
 Seeberquelle  
 Beobachtung eines zunehmenden  
 Wasseraustritts  
 Schlechtere Ablaufkonditionen?

**IIIa-12**  
 Isenach-  
 Flossbach, Belschgraben  
 Hdraulische Überlastung  
 am Zusammenfluss  
 nördlich der DB-Linie  
 Flutung mit langer Dauer  
 Relevanz HWE Bruch

Schieberlösung ?  
 Hydraulik der Bachläufe?  
 MRRB Funktionsweise  
 prüfen/ steuern/ regeln -  
 Vernetzung vorgesehen