



Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 10 02 62 |  
67402 Neustadt an der Weinstraße

Siehe Verteiler!

DER VIZEPRÄSIDENT

Friedrich-Ebert-Straße 14  
67433 Neustadt an der  
Weinstraße  
Telefon 06321 99-0  
Telefax 06321 99-2900  
poststelle@sgdsued.rlp.de  
www.sgdsued.rlp.de

04.06.2014

Mein Aktenzeichen 32-Kn Bitte immer angeben!	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail Herr Knittel Ernst.Knittel@sgdsued.rlp.de
--	-------------------	--

Telefon / Fax 0631 3674-415 0631 3674-418
---

## Freizeitnutzung am Glan; Gefahrenhinweise

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Aspekte der Sicherheit am Glan sind wichtig. Sie betreffen alle Akteure. Nachdem meine Informationen zu diesem Thema bereits mehr als ein Jahr zurückliegen und davon auszugehen ist, dass neue Personen und Akteure hinzugekommen sind, möchte ich meine Gefahrenhinweise Ihnen erneut näherbringen. Sollten im Verteiler Personen und Akteure, für die die Informationen auch wichtig sind, fehlen, bitte ich um entsprechende Hinweise. Ich bitte Sie nach Möglichkeit diese Informationen auch direkt an die Betroffenen weiterzugeben.

Der Glan wird zunehmend zur Freizeitgestaltung in Anspruch genommen. Der Aufenthalt an den Ufern und insbesondere die Befahrung des Glan mit Booten ist mit Gefahren und erheblichen Risiken verbunden.

1/3

Konto der Landesoberkasse:  
Sparkasse Rhein-Haardt  
BLZ: 546 512 40  
IBAN: DE70 5465 1240 0000 0200 08

Konto-Nr.: 20 008  
BIC: MALADE51DKH

Besuchszeiten:  
Montag-Donnerstag  
9.00–12.00 Uhr, 14.00–15.30 Uhr  
Freitag 9.00–12.00 Uhr



Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle der SGD Süd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter [www.sgdsued.rlp.de](http://www.sgdsued.rlp.de)



Mit dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Forsten und Verbraucherschutz (MULEWF) wurde diese Problematik erörtert. Die SGD Süd als obere Wasserbehörde und Unterhaltungspflichtige für den Glan für den Abschnitt Lauterecken bis Kreisgrenze wurde gebeten, die Gewässernutzer über die Gefahrenlage umfassend zu informieren und Warntafeln aufzustellen.

Die SGD Süd ist dem nachgekommen und hat am 27.03.2013 die Verbandsgemeinden, die Bootsverleiher, den Kanuverband und weitere Akteure in einer Veranstaltung in Lauterecken informiert, Warntafeln aufgestellt, die Warnhinweise auf der Internetseite der Behörde ([www.sgdsued.rlp.de](http://www.sgdsued.rlp.de)) bekannt gemacht sowie eine Pressemitteilung herausgegeben.

Bei den Runden-Tischgesprächen, die im Frühjahr 2014 abgeschlossen wurden, wurde die Gefahrensituation erneut beschrieben und ausführlich erläutert. Ich darf hierzu auf die Ausführungen im Abschlussbericht des Moderationsverfahrens verweisen. Sie finden den Abschlussbericht auf der Homepage der SGD Süd.

MULEWF und die Struktur- und Genehmigungsdirektionen sind sich darin einig, dass die Gewässerbenutzung auf eigene Gefahr erfolgt und dass diejenigen, die Freizeitnutzungen am und auf dem Gewässer bewerben oder aktiv fördern und ermöglichen, für die Sicherheit der Nutzer Verantwortung tragen. Insbesondere haben die gewerblichen Kanuverleiher durch geeignete Maßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Klientel auf die Anforderung an eine Befahrung eingestellt und über Gefahren ausreichend informiert wird. Entsprechend dem Moderationsergebnis wird dringend empfohlen, unerfahrene, ungeübte Kanuten allenfalls in Kleingruppen mit erfahrenen Guides auf das Gewässer zu schicken.


Die Nutzung des Glan im Rahmen des erlaubnisfreien Gemeingebrauchs setzt weiter voraus, dass auf die ökologischen Belange ausreichend Rücksicht genommen wird. Die entsprechenden Erfordernisse und vereinbarten Regelungen und Verhaltensweisen wurden bei den Runden-Tischgesprächen ausführlich erörtert und können ebenfalls dem o.g. Abschlussbericht entnommen werden. Bei der Bewerbung von Ka-



nubefahrungen und dem Bootsverleih sind die Kunden auch auf diese Aspekte umfassend hinzuweisen und auf die Einhaltung hinzuwirken. Dazu gehören auch entsprechende Kontrollen.

Die Gefahrenhinweise habe ich in beigefügter Anlage zusammengefasst.

Mit freundlichen Grüßen



Willi Tatge

**Anlage**

Zusammenfassende Darstellung der Gefahren



## Anlage zum Schreiben der SGD Süd vom 4.6.2014, Az.:32/Kn

### Gefahrenhinweise für Freizeitnutzungen am Glan, insbesondere für Gewässerbefahrungen

Der Glan weist in weiten Bereichen strukturelle Defizite auf. Entsprechend den Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und dem Wasserhaushaltsgesetz wurden Maßnahmen eingeleitet, um das Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Mit den Maßnahmen soll der Fluss naturnah umgestaltet werden, um die Lebensräume für die am und im Gewässer lebenden Pflanzen und Tiere aufzuwerten. Strömungslenker sollen die eigendynamische Entwicklung der Strukturen initiieren. In das Gewässerbett einfallendes Gehölz soll, sofern es für den schadlosen Abfluss kein Problem darstellt, im Gewässer belassen werden, um ökologisch wertvolle Totholzstrukturen zu schaffen. Der Uferbewuchs wird dementsprechend grundsätzlich nicht weiter gepflegt.

Die Umgestaltung des bislang naturfern ausgebauten Gewässers zu einem naturnahen Gewässer führt insbesondere zu sich verändernden Strömungssituationen und ist für die Gewässernutzer mit entsprechenden Gefahren verbunden.

#### Baumbestand

Der Bewuchs ist nicht gepflegt und überaltert. Mit umstürzenden Bäumen, herabfallenden Ästen insbesondere in Bereichen mit Ufererosion muss gerechnet werden. Baumsturz und Astbrüche sind nicht vorhersehbar. Es gibt Baumarten, die ohne Windeinfluss Teile ihres Astwerks abwerfen.

#### Verdeckte Hindernisse

Im Gewässer können Baumstämme und Astwerk liegen, deren Unterwasserausdehnung nicht einsehbar ist. Diese Hindernisse können zu schwierigen und damit zu gefährlichen Strömungsverhältnissen und Unpassierbarkeit führen. Es besteht bei der Befahrung die Gefahr von Kollisionen und Kenterungen.

#### Weitere Gefahren in Gewässerentwicklungsbereichen

Im Bereich von eingebauten Strömungslenkern entsteht gewollt eine Seitenerosion. Mit gefährlichen und sich verändernden Strömungssituationen muss gerechnet werden. Die Ufererosion führt auch zur Destabilisierung des Uferbewuchses. Von einem verstärkten Umstürzen von Bäumen in diesen Bereichen muss ausgegangen werden.

#### Schwieriger Ausstieg

Viele Uferbereiche sind gekennzeichnet durch sehr steile Böschungen. Ein Ausstieg oder gar ein an Land bringen von Booten gestaltet sich dort extrem schwierig. Bei Kenterungen und Kollisionen mit Hindernissen sind Eigenrettung und Fremdrettungsmaßnahmen dadurch sehr erschwert.

### Steinstrukturen

Die sich aus den Steinstrukturen ergebenden Gefahren sind faktisch bei jedem Wasserstand gegeben. Sowohl die Kenterung an sich, als auch die nachfolgenden Aktionen in den ruhen Steinstrukturen beinhalten ein erhebliches Gefahrenmoment.

### Abflussverhältnisse:

Die Abflussverhältnisse am Glan sind aufgrund der bestehenden Gegebenheiten so beschaffen, dass Starkregeneignisse im Oberlauf binnen 3 Stunden einen Wasserspiegelanstieg von 50 bis 70 cm erreichen, ohne dass im Unterlauf des Gewässers die sich entwickelnde Gefahrensituation mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten bei Beginn der Kanutour vor Ort erkannt werden kann. Auch nächtliche Niederschläge führen vielfach zu dem gleichen gefährlichen Abflussgeschehen. Selbst von einem sommerlichen Niedrigwasserstand ausgehend bedeuten 50 cm bis 70 cm Wasserspiegelanstieg am Pegel Odenbach eine erhebliche Zunahme der Fließgeschwindigkeit insbesondere in naturnahen Rauschen und ufernahen Bereichen mit Resten der Ufersicherung bzw. Totholzstrukturen. Bei derartigem Anschwellen des Abflusses nimmt die Ufererosion unmittelbar zu. Das Risiko umstürzender Bäume wird nachhaltig verstärkt.

### Aufgestellt:

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

**Verteiler:**

Herrn  
Hans-Jürgen Seybold  
Eschelbacherhof 8  
55774 Baumholder

Herrn  
Harald Kunth  
Am Wehr 1  
55590 Meisenheim

Frau  
Silvia Florschütz  
„Zum Radler“ – Bahnwärterhaus  
55592 Rehborn

Kreis-Jugend-Ring  
Natur- u. Freizeit Baumholder  
Schulstr. 5  
55774 Baumholder

Kreis-Jugend-Ring  
Bad Sobernheim  
Herrn Rajko Jachmann  
Leinenborner Weg 46  
55566 Bad Sobernheim

Kreis-Jugend-Ring  
Bad Kreuznach  
Herrn Dirk Weber  
Kurhausstr. 8  
55543 Bad Kreuznach

Kreis-Jugend-Ring  
Bad Kreuznach  
Frau Martina Stephan  
Kurhausstr. 8  
55543 Bad Kreuznach

Herrn  
Jörn von zur Mühlen  
Präsident des DKV Pfalz  
Karl-Peters-Str. 60  
67655 Kaiserslautern

Herrn  
Ulrich Bachon  
DKV Rheinland  
Wilhelmstr. 59  
65582 Diez

Herrn  
Dr. Horst Koßmann  
Landesfischereiverband  
Rheinland-Pfalz  
Gaulsheimer Str. 11A  
55437 Ockenheim

Herrn  
Heinz Günster  
Landesfischereiverband  
Rheinland-Pfalz  
Herlesweiden 6  
55543 Bad Kreuznach

Kreisverwaltung Kusel  
Trierer Str. 49  
66869 Kusel

Kreisverwaltung Kusel
05. Juni 2016
Beil. .... Abt. ....

Kreisverwaltung Bad Kreuznach  
Salinenstr. 47  
55543 Bad Kreuznach

An den Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde  
Bad Sobernheim  
Herrn Rolf Kehl  
Bahnhofstr. 4  
55566 Bad Sobernheim

An den Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Meisenheim  
Herrn Dietmar Kron  
Obertor 13  
55590 Meisenheim

An den Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Lauterecken  
Herrn Egbert Jung  
Schulstr. 6a  
67742 Lauterecken

An den Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Altenglan  
Herrn Klaus Jung  
Schulstr. 3 – 7  
66885 Altenglan

**nachrichtlich an:**

Herrn  
Ernst Leib  
ASV Odenbach  
Oberdorfstr. 30  
67759 Nussbach

Herrn  
Stefan Krauth  
ASV Medard e.V.  
Schulstr. 18  
67742 Lauterecken

Herrn  
Dieter Drumm  
ASV Lauterecken  
Wälderbusch 44  
67742 Lauterecken

Herrn  
Manuel Lenhard  
ASV Wiesweiler  
Hauptstr. 11  
67744 Wiesweiler

Herrn  
Gerhard Horbach  
ASV Offenbach-Hundheim  
Hinterau 5  
67749 Offenbach-Hundheim

Herrn  
Roger Edinger  
ASV Ulmet  
Lichtenbergstr. 29  
66887 Ulmet

Herrn  
Karl-Heinz Schäfer  
SFV Mittleres Glantal e.V.  
Gartenstr. 3  
66887 Rammelsbach

Herrn  
Michael Schmidt  
FNV Odernheim  
Postfach 11 02  
55571 Odernheim/Glan



Herrn  
Patrick Stein  
ASV Rehborn  
Hauptstr. 22  
67823 Lettweiler

Herrn  
Franz-Josef Herbst  
ASV Meisenheim 1957 e.V.  
Marktplatz 3  
55590 Meisenheim

Herrn  
Oliver Leonhardt  
ASV Glanbrücken  
Hirsauer Str. 7  
66887 Glanbrücken

Herrn  
Hansjörg Helms  
Soonblick 9A  
55543 Bad Kreuznach

Bundesvereinigung Kanutouristik e.V.  
Hannah-Arendt-Str. 3 – 7  
35037 Marburg

Deutscher Kanuverband (DKV)  
Bertaallee 8  
47055 Duisburg

Struktur- und  
Genehmigungsdirektion Nord  
Stresemannstr. 3 - 5  
56068 Koblenz

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Ernährung, Weinbau u. Forsten  
Herrn Werner Theis  
Kaiser-Friedrich-Str. 1  
55116 Mainz

SGD Süd  
Ref. 42  
im Hause

SGD Süd  
Ref. 31  
im Hause



