



IIIc-12 Vernässung durch Ausuferungen bei Starkregen

IIIc-15 Vernässung Landwirtschaftsfläche seit Neubau Umgehungsstrasse Nachbesserung durch

IIIc-11 Entwässerung der BAB führt hier zur Vernässung der Wirtschaftswege Ratsplatz Hahnen L522? - Einsicht in Entwässerungskonzept BAB-neu

IIIc-14 Renaturierung/Reaktivierung des Grabens G6 - hydraulische Funktion? Entwässerungswirkung?

IIIc-13 Entwässerungsproblematik der Ortsumgehungs-Strassenbaumaßnahmen Überprüfung der Situation

IIIc-05 im östlichen Bereich Subjektiver Eindruck der Sohlvertiefung und der Veränderung der Morphologie und Lage

IIIc-03 Analoge Situation wie Stechgraben Schatten, Befahrbarkeit, Laub

IIIc-04 Betonweg als Abflusshindernis

IIIc-06 Betriebsverhalten der Becken beobachten/ optimierender Steuerung

IIIc-02 östliche der Baustelle Stechgraben auf der Nordseite zunehmende Verbuschung relevant für Abfluss

IIIc-01 Grundsatzproblem Freihalten Gräben und begleitende Wege Zulaufende Gräben zum Stechgraben beidseitig

IIIc-10 Verbreiterung der A61 - Relevanz der Entwässerung für das Grabensystem?

IIIc-07 neue Umgehungsstrasse K19 Entwässerung in Marlachgraben kritisch?

IIIc-09 Vergrößerung Rastanlage von ca. 86 LKW auf ca. >200 LKW Stellplätze

IIIc-08a Lokale Vernässung trotz der Drainage und der Gräben Drainage "zieht gut" aber ist offensichtlich zu klein und rückgestaut Lochgraben/ Lachgraben/ Neugraben? Vorschlag Lösung durch ergänzende Drainleitung Richtung Lachgraben/ Schleitgraben?

IIIc-08b Baugebiet erfordert korrektur/ Veränderung des Abschlussbereichs der Drainleitung und der Übergabe in den offenen Graben