

Fortschreibung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept Einzugsgebiet Isenach Eckbach 2022

Tabellarische Zusammenstellung der Betroffenheiten

Dringlichkeit der Lösungsfindung



langfristig



mittelfristig



kurzfristige

SONDERWORKSHOP STARKREGEN SOMMER 2021 Landwirtschaft	Kurz Bez.	STATUS			SYSTEMBAUSTEINE							VERANT.	
		Betrieb Unterhalt	Planung	In der Umsetzung	GW Landw	GW Siedl	HWS Lok	HWS überörtl	örtl. HWK	Rückhalt	Abfluss	Zustand.	
Ausuferungen und Überstau/ Abflusshindernisse südlich Freinsheim/ Hanglage (vgl. Pkt 1a Vortrag Tim Henninger)	S-L01 S-L01a												Kommune/ GZV
Leistungsfähigkeit Schlittgraben unzureichend Ausuferungen (vgl. Pkt. 1b Tim Henninger)	S-L02												Kommune/ GZV
Ausuferungen Grabensystem	S-L03												Kommune/ GZV
Überstau Fuchsbach	S-L04												Kommune/ GZV
RHB an AUTOHAUS Freinsheim offensichtlich ohne Wirkung	S-L05												Kommune/ GZV
Ausuferung Renaturierungsstrecke	S-L06												Kommune/ GZV
RHB Weiherwiese Großkarlbach/ Gerolsheim Unbefriedigende Wirkung unter den gegebenen Bedingungen	S-L07												Kommune/ GZV
Abschlagverhalten Eckbach Laumersheim	S-L08												Kommune/ GZV
RHB A6/ L455 Laumersheim	S-L09												LBM
Ausuferung Graben Laumersheim	S-L10												Kommune/ GZV
Ausuferung Graben Gerolsheim	S-L11												Kommune/ GZV
Ausuferung Graben Südöstl. Dirmstein	S-L12												Kommune/ GZV
Ausuferung Graben Dirmstein	S-L13												Kommune/ GZV
Ausuferung Floßbach	S-L14												Kommune/ GZV
RHB Dirmsteiner Pfad Gerolsheim	S-L15												Kommune/ GZV

Fortschreibung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept Einzugsgebiet Isenach Eckbach 2022

Tabellarische Zusammenstellung der Betroffenheiten

Dringlichkeit der Lösungsfindung



langfristig



mittelfristig



kurzfristige

SONDERWORKSHOP STARKREGEN SOMMER 2021 Landwirtschaft	Kurz Bez.	STATUS			SYSTEMBAUSTEINE							VERANT.
		Betrieb Unterhalt	Planung	In der Umsetzung	GW Landw	GW Siedl	HWS Lok	HWS überörtl	örtl. HWK	Rückhalt	Abfluss	Zuständ.
Ausuferung alter Fuchsbach Laumersheim	S-L16											Kommune/ GZV
Leistungsfähigkeit Oberer Talgraben südlich Hessheim	S-L17											Kommune/ GZV
Leistungsfähigkeit Schakelbach	S-L18											Kommune/ GZV
Leistungsfähigkeit Nachtweidegraben	S-L19											Kommune/ GZV
Situation Floßbach Einmündung in Isenach	S-L20											Kommune/ GZV
Ausuferung Floßbach westl. GWG Im Brand	S-L21											Kommune/ GZV
Ausuferung Floßbach östl. GWG Im Brand	S-L22											Kommune/ GZV
Durchlass Isenach südl. Mahlastrasse	S-L23											Kommune/ GZV
Kapazität RHB Baumwiese	S-L24											Kommune/ GZV
Kapazität RHB östlich Am Holzacker	S-L25											Kommune/ GZV
Vernässung Flächen südlichöstlich Ellerstadt	S-L26											Kommune/ GZV
Vernässung Flächen südlichöstlich Ellerstadt	S-L27											Kommune/ GZV
Vernässung Flächen südlich Fußgönheim	S-L28											Kommune/ GZV
Ausuferung Wiesengraben Fußgönheim	S-L29											Kommune/ GZV
Ausuferung Floßbach Fußgönheim	S-L30											Kommune/ GZV

Fortschreibung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept Einzugsgebiet Isenach Eckbach 2022

Tabellarische Zusammenstellung der Betroffenheiten

Dringlichkeit der Lösungsfindung



langfristig



mittelfristig



kurzfristige

SONDERWORKSHOP STARKREGEN SOMMER 2021 Landwirtschaft		STATUS			SYSTEMBAUSTEINE							VERANT.
	Kurz Bez.	Betrieb Unterhalt	Planung	In der Umsetzung	GW Landw	GW Siedl	HWS Lok	HWS überörtl	örtl. HWK	Rückhalt	Abfluss	Zuständ.
Ausuferung Erlenbach/ Wiesengraben Renaturierungsstrecke Fußgönheim	S-L31											Kommune/ GZV
RHB In der Trumpe	S-L32											Kommune/ GZV
Problembereich Affengraben / RHB Ruchheim	S-L33											Kommune/ GZV
Problembereich RHB AMAZON	S-L34											Kommune/ GZV
Problembereich RHB Stechgraben	S-L35											Kommune/ GZV