



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber		
Betreiber	Kreisverwaltung Südliche Weinstraße Eigenbetrieb Abfallwirtschaft An der Kreuzmühle 2 76829 Landau in der Pfalz	
Betriebsname (wenn abweichend)	Deponie Heuchelheim-Klingen	
Betriebsanschrift (Standort)	Münsterweg 76831 Heuchelheim-Klingen	
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	5.4 – Deponie mit einer Aufnahmekapazität > 10 t/d	
Zuordnung	<input type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr.	<input checked="" type="checkbox"/> DepV Klasse II
	<input type="checkbox"/> IZÜV	
Anlagenbezeichnung	Deponie Heuchelheim-Klingen	

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Postanschrift	Friedrich-Ebert-Straße 14 67433 Neustadt an der Weinstraße



Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.06.2024
Datum Bericht	11.07.2024

Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Messberichte/Aufzeichnungen Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Sichere Umschließung (Umhausung) Lärmrelevante Anlagenteile Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Anlagenidentität Abfallströme
<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	Anlagenidentität Abwasserreinigung Messeinrichtungen und Störungen Eigenüberwachung Betriebliche Anforderungen
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Visueller Eindruck, keine sichtbare Mängel
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 22 VAwS <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
	./.
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Feststellungen ²	Maßnahmen
Deponiegasemissionen im DA 2.1 aufgrund eines fehlenden Oberflächenabdichtungssystems	<input type="checkbox"/> keine, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen ³	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können